

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 7

气温: 7-17℃ 名

称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1, 0098Mwp 分布式光伏发电电站项目

监 理 工 作 情 况	施工区域例行巡检。 现场发现施工垃圾未及时清除，要求下两班 清除施工垃圾	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限 公司	施工内容及进度 支架安装 施工人数 4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		姜心志
记录人: 姜心志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹娟



扫描全能王 创建