

监 理 日 志

日期: 2022年 11 月 30 日

天气: 阴

星期: 三

气温: 3 ~ -2 °C

称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1. 0098Mwp 分布式光伏发电电站项目

监理工作情况	屋面光伏支架引接线 检查发现有个别漏装的连接件, 现由要求立即补装 有措施以及时正确佩戴安全帽, 现由要求整改	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	新装光伏支架。 运输用平板车组装, 组件吊装 施工准备
其它事项		
本日现场监理人员	李... 赵	
记录人: 李... 赵	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹... 强	

