

监 理 日 志

日期: 2022年12月10日

天气: 阴

星期: 六

气温: -2-11℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏正侧引光橙 检查施工是否符合, 现场发现在流电缆 桥架内自供丝的露, 有损伤电缆隐患, 现场 要求立即处理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	桥架安装 组件安装完毕 施工人员 6人
其它事项	交流电缆到货	
本日现场监理人员	方以志	
记录人: 方以志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹晓	

