

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 11 日
星期: 日

天气: 晴
气温: -3-10℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		施 工 内 容 及 进 度	
光伏正侧引芯检查 检查中发现已安装100x600桥架不符设计要求 实际情况的需要,下区 equal 整改		施工单位	通和安装 光伏电架板 2022.12.11
施 工 情 况		浙江西子联合工程有限公司	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李心志	
记录人: 李心志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 葛晓	

