

监 理 日 志

日期: 2022年 12月12日

天气: 晴

星期: 一

气温: -2~9℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1.0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏区西侧新立杆。 现场发现有1处内角钢螺栓有松动现象。 雷击, 经2名安全员排查, 及时整改。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 PF-1x4 电缆敷设。 下午无施工。 经2名安全员。
其它事项		
本日现场监理人员		方心志
记录人: 方心志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 蔡福

