

监 理 日 志

日期: 2022年 12月 13日

天气: 晴

星期: 二

气温: -2-9℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏飞例到巡检。 现场检查焊工证件和保护设施、无灭火的 现场要求整改。焊接工艺美。焊接火罩渣未清 除有咬边记录。现场要求整改。	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联 合工程有限 公司	施工内容及进度 接地扁铁焊接 完成约22
其 它 事 项		
本日现场监理人员		方心志
记录人: 方心志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 葛结

