

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 25 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -6-5℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏阵列引线检查。 交流电缆敷设, 要求严禁拖拽电缆, 避免划伤电缆 并网柜就位, 预埋槽钢不平整, 要求尽快调平, 保证并网柜垂直度。	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 交流电缆分断切割 并网电缆敷设。 并网柜就位。 记录人 6人
	其它事项	
本日现场监理人员		方...
记录人: 方...		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹...

