

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 26 日

天气: 晴

星期: 一

气温: -5-6℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏区线外检修。 屋面敷设交流电缆无临边防护，施工人员 无安全防护措施，现场要求立即整改 并网电缆头制作，要求按规范施工 配电室均一切要求及时整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限 公司	配电室改造 电缆敷设 施工人员 8 人
其 它 事 项	未开工	
本日现场监理人员	方心志	
记录人: 方心志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹瑞	

