

监 理 日 志

日期: 2022 年 12 月 27 日

天气: 多云

星期: 二

气温 6-13℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏阵列巡检检查 检查施工安全和施工质量, 发现问题及时处理 缆头制作完成后及时清理有效避免安全隐患 要求立即整改	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	电缆头制作 施工人数 6 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李小明
记录人: 李小明		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹强

