

监 理 日 志

日期: 2022年 12月 28日

天气: 阴
气温: -3-6℃

星期: 三

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏工程验收检查 现场检查, 发现光伏支架安装过程中, 发现并 漏示一段的现况, 要求立即整改 光伏板封装, 工艺不规范要求处理	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限 公司	施工内容及进度 在光伏电缆头安装, 电缆连接 光伏前光伏电缆接地安装, 并封装 验收合格
其 它 事 项	无时间待定	
本日现场监理人员		李山毛
记录人: 李山毛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 曹晓

