

监 理 日 志

日期: 2022年 12月 21日

天气: 晴

星期: 01

气温: -4-6℃

工程名称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1,0098mwp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏并网验收。 现场检查施工安全和质量、发现抽查组串连接。 过程中有组串不通现象。要求排查问题及时处理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	检查通道安装。 缺陷整改 验收 4人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李, 王	
记录人: 李, 王	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李, 王	

