

# 监 理 日 志

日期: 2023年 1 月 3 日

星期: 二

天气: 晴  
气温: -2 -10℃ 名

称: 胜华波汽车电器【滁州】有限公司 1.0098Mwp 分布式光伏发电电站项目

|                            |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 光伏电站验收<br>检查施工质量, 要求施工人员按图施工。 |                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                          | 施工内容及进度                   |
|                            | 浙江西子联合工程有限公司                  | 视频监控线敷设<br>施工完成 22        |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                               |                           |
| 本日现场监理人员                   |                               | 姜小东                       |
| 记录人: 姜小东                   |                               | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 姜小东 |

