

监理工程日报文字描述

工程名称：吉祥三宝高科纺织有限公司（一期）3.2MW 分布式光伏发电项目

日 期	2022 年 12 月 17 日	星期六	天气情况	晴	温度 2-15℃
施工部位	成品车间				
出勤人数	12 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	所有屋面支架安装完成，自检消缺，成品车间桥架安装，检修踏板支架安装，逆变器安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	检查现场安装完成的夹具及支架，查看现场逆变器安装情况，符合要求			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场无纸质版蓝图			
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称：吉祥三宝高科纺织有限公司（一期）3.2MW 分布式光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 17 日	星期六	天气情况	晴	温度 2-15℃
					
编写人	闫鑫		审核人		