


监理工程日报文字描述

工程名称：吉祥三宝高科纺织有限公司（一期）3.2MW 分布式光伏发电项目

日 期	2023 年 3 月 12 日	星期天	天气情况	晴	温 2-12℃
施工部位	织布车间、纺纱车间、车棚				
出勤人数	7				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	4 平方电缆敷设、车棚加固整改、			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控。			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	现场安全巡视，检查车棚整改情况			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题	现场无纸质版蓝图			
	其 它	人员体温均正常			
填 报 人	闫鑫		审 核 人		

监理工程日报影像

工程名称： 吉祥三宝高科纺织有限公司（一期）3.2MW 分布式光伏发电项目

日 期	2023 年 3 月 12 日	星期天	天气情况	晴	温度 2-12℃
					
编 写 人	闫鑫		审 核 人		

