

监 理 日 志

日期: 2022年7月18日

天气: 阴转小雨
气温: 34°

星期:

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施工半天, 下午雨未停。 2人组装表具。 3人4号表装支道板。	
站 内 施 工 人 员、机械情况			
其 它 事 项			
本日现场监理人员	王明江		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年7月14日
星期:

天气: 晴转小雨
气温: 35

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况		
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	4号直道板位安装, 并组装表具. 施工现场5人. 下午新到2人6人. 要求做好安全防护 防止高空坠落, 每天一次安全检查
站内施工人员、机械情况		
其它事项		
本日现场监理人员	王明/2	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



监 理 日 志


日期: 2022年7月29日

天气:

星期:

气温:

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 源 能 源 科 技 有 限 公 司	新到21.6h. 做16h. 技术交底并 签字. 14号. 3号 过 过 过 过 过 过 过 过 并检查施工情况. 1号. 18号 号 转. 转. 1. 1. 组 装 友 具.	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员			
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年7月4日

天气: 阴 风 小 雨
气温: 35°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

工程名称：上海马陆新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目	
监理单位 工作情况	
施工单位	施工内容及进度
	2号、3号逆变器部分进道板。2号、3号逆变器。 定位，3人组装表具。 2号到配网设备安装相关问题并检查施工质量。
站内施工人员、机械情况	
其它事项	
本日现场监理人员	孙/3
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：[Signature]

