

监理工作联系单

工程名称：： 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号： SHMT-ZHJL-LXD-002

致： 致上海道发能源科技有限公司项目部

主题： 关于安全文明施工相关事宜

内容：

1、 监理巡视现场发现以下问题：有部分工人未做好安全防护，上下爬梯未系安全带，未按规定穿工作服、反光背心，部分工人未佩戴安全帽。现要求总包单位立即整改，落实好现场安全文明施工。如再出现此类问题，将进行相应的处罚。

项目监理机构（章）：

监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各 1 份。