

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 2 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 27° - 37°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况施
工
单
位

施工内容及进度

施
工
情
况上海
道发
能源
科技
有限
公司

3人组成班组
4号分散器车 并对所有屋面做
抗拉试验

站 内 施 工 人
员、机械情况

其 它 事 项

本日现场监理人员

王明 3

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志

日期: 2022年8月3日

天气: 晴

星期: 三

气温: 28—37°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	所有光伏组件完成 逆变器安装 所有屋面吊装完成
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王 强	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志

日期: 2022年8月4日

星期: 12

天气:

气温:

晴转阵雨.

27-36°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	1号分箱寻线, 3人组装夹具. 2号分箱寻线, 更换逆变器
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙立
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志

日期: 2022年8月1日

星期: 五

天气: 晴

气温: 26° — 38°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况施
工
单
位

施工内容及进度

施
工
情
况上海
道发
能源
科技
有限
公司

1号、4号、分散器轴、
2号、3号、做推拉试验合格
端头吊、7人

站 内 施 工 人
员、机械情况

其 它 事 项

本日现场监理人员

王日佳

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):