

监 理 日 志

日期: 2022年8月24日

星期: 五

天气: 晴

气温: 28°—40°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况

施工单位

施工情况

上海道发能源科技有限公司

施工内容及进度

施工人数 8人 - 3号安全护栏安装完成
1号12号导线敷设。

站内施工人员、机械情况

其它事项

监 理 日 志

日期: 2022年8月13日

天气: 晴

气温: 24° — 40°

星期: 五

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	2号.12号光伏板: 2人切割导轨: 焊接材料. 确定. 如墙体护栏. 尺寸.
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王明
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

监 理 日 志

日期: 2022年8月4日

星期: 12

天气: 晴

气温: 28℃ - 31℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	施工人数: 3人, 4号, 安装、 材料, 现场切割、护程材料。
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙文江
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

监 理 日 志

日期: 2022年8月15日

天气: 晴

星期: 一

气温: 28° — 40°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	施工内容: 1. 桁架, 到货, 验收合格. 4号, 5号, 安装, 验收.	
	站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		
	其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	王明 [Signature]		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

监 理 日 志

日期: 2022年8月16日

天气:

星期: 一

气温:

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海发能能源科技有限公司	施工人数+1, 3号屋顶女儿墙护 栏, 3号屋顶桥架, 2号楼梯 护栏立柱.	
站 内 施 工 人 员、机 械 情 况			
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员	王卫江		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

