

监 理 日 志

日期: 2022年8月8日

天气: 晴

星期: 10

气温: 28-38

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	施工内容: 5号. 21. 安装彩钢瓦 4. 美国运. 1号安装女儿墙护栏 栏. 12月10日装一车. 并验收合格
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	[Signature]	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

监 理 日 志

日期: 2022年8月1日

星期: 五

天气: 晴

气温: 24℃ - 34℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况施
工
单
位

施工内容及进度

施
工
情
况上海
道发
能源
科技
有限
公司

1号、4号、6号 安装光伏护栏
4号、5号 安装光伏带网片
护栏材料切割焊接
至此现场检查工作

站 内 施 工 人
员、机械情况

其 它 事 项

本日现场监理人员

王 卫 卫

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

监 理 日 志

日期: 2022年 8月29日

天气: 晴

星期: 二

气温: 28°—38°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.94MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	1. 直拉单晶硅组件安装 3号、4号、新光伏支架安装及并网 3号、4号、光伏支架安装
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人:	总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字):	

监 理 日 志


日期: 2022年8月21日

星期: 13

天气: 晴转阵雨

气温: 27°C - 38°C

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	1号逆变器支架安装、安装箱变。 3号逆变器支架、安装逆变器支架。 清理屋面垃圾。
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		
记 录 人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

监 理 日 志

日期: 2022年8月22日

星期: 一

天气: 晴

气温: 28° - 40°

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	1号放直流电缆、桥架开孔。 2号放光伏桥架、开孔。 焊接支架...
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2022/8/22
记录人:		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):