

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 17 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 20 — 24 °C

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	检查安装质量, 对新到工人技术交底	
施 工 情 况	施工 单位	施工内容及进度
	上海 道发 能源 科技 有限 公司	施工10人: 安装5号屋面组件. 安装5号横梁通道板...
站 内 施 工 人 员、机械情况		
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王日(2)	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2022年 9月 18日
 星期: 13

天气: 晴
 气温: 20 - 27

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况		
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	上海道发能源科技有限公司	施工 10. 安装光伏组件, 直落线, 光伏板, 支架等
站内施工人员、机械情况		
其它事项		
本日现场监理人员	2022/9/18	
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	



监 理 日 志

日期: 2022年 9 月 17 日

天气: 晴 大风
气温: 20 — 24

星期: -

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况			
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上 海 道 发 能 源 科 技 有 限 公 司	施 210人. 3号16号组件. 61. 2人16号组件. 2人13号楼. 论线 铺防水.	
站 内 施 工 人 员、机械情况			
其 它 事 项			
本日现场监理人员	210/12		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):		



监 理 日 志

日期: 2022年9月24日

天气: 晴 大风
气温: 22℃ — 27℃

工程名称: 上海马腾新型材料厂 1.944MWp 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作青况			
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	上海道发能源科技有限公司	施工~10人. 4号机后. 吊装组件. 25T吊车一辆. 对吊车操作2检重 证照齐全. 符合各要求.	
站内施工人员、机械情况			
其它事项			
本日现场监理人员	2022/9/24		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):		

