

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 26 日

天气：晴

星期：二

气温：27~37℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查组件安装质量情况，符合设计及规范要求。 2、检查防护围栏制作的质量，符合设计及规范要求 3、检查围栏角铁质量，符合设计及规范要求。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面组件安装，防护围栏制作 2、夹具、导轨、组件、围栏角铁已全部进场
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	现场管理人员1人 、施工人员9人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李仓立	
记 录 人： 李仓立	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	