

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 1 日

天气：多云

星期：一

气温：29~36℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查现场临边作业，工人已穿戴安全帽和安全 2、检查组件接地线安装质量，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面组件环网接地线安装，防护围栏安装	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	现场管理人员1人 、施工人员10人		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		李仓立	
记 录 人： 李仓立		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明	