

# 监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 2 日

天气：多云

星期：二

气温：29~35℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

|                                                     |                                                      |                                 |  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                          | 1、 检查现场临边作业，工人已穿戴安全帽和安全<br>2、检查组件接地线安装质量，符合设计及规范要求。  |                                 |  |
| 施<br>工<br>情<br>况                                    | 施<br>工<br>单<br>位                                     | 施<br>工<br>内<br>容<br>及<br>进<br>度 |  |
|                                                     | 上海<br>历<br>挚<br>机<br>电<br>设<br>备<br>有<br>限<br>公<br>司 | 1、3#屋面组件环网接地线安装，防护围栏安装          |  |
| 站<br>内<br>施<br>工<br>人<br>员<br>、<br>机<br>械<br>情<br>况 | 现场管理人员1人 、施工人员10人                                    |                                 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项                                    |                                                      |                                 |  |
| 本<br>日<br>现<br>场<br>监<br>理<br>人<br>员                |                                                      | 李仓立                             |  |
| 记<br>录<br>人：<br>李仓立                                 |                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：修智明         |  |