

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 3 日

天气：多云

星期：三

气温：13~20℃

工程名称：京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面组件整改情况，符合设计及规范要求 2、检查安全围栏垫片整改情况，符合设计及规范要求 3、检查安全围栏测量放线情况，符合设计及规范要求	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#屋面组件正负极安反整改 2、3#屋面安全围栏缺少垫片整改 3、2、屋面安全围栏测量放线
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	管 理 人 员 1 人 施 工 人 员 12 人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	李 仓 立	
记 录 人： 李 仓 立	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字）：修 智 明	