

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 14 日

天气：暴雨

星期：三

气温：21-27℃

工程名称：京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#直流电缆敷设位置与组串，符合设计及规范要求 2、受台风影响下午无人施工 3、陪同业主台风前对现场进行检查		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	上海 历 挚 机 电 设 备 有 限 公 司	1、3#直流电缆敷设 2、下午下雨无人施工 3、业主现场巡视	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管 理 人 员1人 施 工 人 员8人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）： 修智明	