监理日志

日期: 2022年 9月 19日

天气:晴

星期:一

气温: 23-28℃

工程名称:京能上海天马物流园 1287kWp 分布式光伏项目

| 监理工作情况 | 1、检查 3#交流电缆敷设位置及质量情况,符合设计及规范要求2、检查屋面垃圾清理情况。3、安全旁站桥架盖板吊装与围栏吊装 | | | | |
|-------------|--|---------------|------------|--|----|
| | 施工 単位 | | | 施工内容及进度 | |
| 施工情况 | 上历机设有公海挚电备限司 | 2, 3, | 屋面垃 桥架盖 | 可交流电缆敷设至配电房 垃圾清理 壹板吊装 全围栏拆卸吊装 | |
| 站内施工人员、机械情况 | | 管理人员1人 施工人员8人 | | | |
| 其它 事项 | | | | | |
| 本日现场监理人员 姜旭 | | | | | |
| 记录人: 姜旭 | | | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 修 | 智明 |