监理日志

日期: 2022年 9月4日

天气: 小雨

星期: 日

气温: 24~29℃

工程名称:京能上海天马物流园 3MW 分布式光伏项目

监理工作情况	1、检查 3#屋面走道板安装位置情况,符合设计及规范要求 2、检查直流桥架安装质量与位置,符合设计及规范要求 3、下午下雨无人施工		
	施工 单位	施工内容及进度	
施工情况	上历机设有公海挚电备限司	2、厂区 1 3、3#屋面	i走道板安装 #2#屋面承重问题禁止在上面施工,协商中。 i直流桥架安装 ·雨无人施工
站内施工人员、机械情况		管理人员1人 施工人员8人	
其它事项			
本日现场监理人员 姜旭			
记录人: 姜旭			总监理工程师/总监理工程师代表(签字):修智明