

监 理 日 志

日期: 2023 年 3 月 3 日

星期: 五

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 晴

气温: 2-13℃ 名

监 理 工 作 情 况	光伏支架引上检查 检查吊串和人员资质, 检查铜与管压 高挂吊装要挂... 组件要求及时引上	
施 工 情 况	施工单位 天津万 航桥建建设 工程有限公 司	施工内容及进度 组件吊装 施工人数 14人 吊机 1台 叉车 1台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		方小志
记录人: 方小志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 方小志



监 理 日 志

日期: 2023 年 3 月 5 日
 星期: 四

天气: 晴
 气温: 2-14℃ 名

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监理单位工作情况		资料整理	
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	天津万 航桥建设 工程有限公 司	零跑天气. 无施工	
其它事项			
本日现场监理人员		姜心志	
记录人: 姜心志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 姜心志	



监 理 日 志

日期: 2023年 3月 6日

星期: 一

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

天气: 晴

气温: 2-13℃ 名

监理单位工作情况		光伏阵列巡检 检查3号2号支架和3号2号 支架发现问题海美屋面有屋顶螺丝. 打胶 不结实. 现场留木塑膜. 现场做安全培训	
施工情况	施工单位	施工内容及进度	
	天津万 航桥建设 工程有限公 司	海美屋面平窗装. 仓库屋面底屋安装. 3号以取13人	
其它事项		资料未提供报审. 屋面材料报告未提供供 人等资质. 材料未报审.	
本日现场监理人员		李山志	
记录人: 李山志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平	

