

监 理 日 志

日期: 2023年 3月 4日

星期: 六

天气: 晴

气温: 2-12℃

名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电工程项目

监
理
工
作
情
况

光伏阵列引接线
现场发现我仓库屋面有漏水的现象。
屋面底座因定有打错孔,引起漏水
现场要求及时打胶处理

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

天津万
航桥建建设
工程有限公
司

我仓库打胶
漏美所组件安装

施工人员 14人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李永平

记录人:

李永平

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李永平



扫描全能王 创建

安全旁站监理记录表

工程名称: 天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目

编号: LJPZ-001

现场工作内容		海美刚组件吊装	
作业地点		海美刚仓库区域	
作业项目 主要危险分析		1、机械伤害 2、高处坠落 3、物体打击	
组织管理		1、施工人員具有相应的资格，吊车已签订了租赁及安全协议，进场前已进行安全签证。 2、施工现场已安排专人进行吊车指挥及监护，安全员负责现场的安全事宜。 3、施工前已进行了全员安全交底并全员进行签字。	
施工现场安全文明施工评价		平面布置 安全措施	
现场出现的各类违反安全文明现象及隐患:		2、检查吊装时所用的吊带或钢丝绳，在吊点处要有防护措施，防止因吊装物的对接处将吊绳卡断。 3、吊装过程中待吊装物就位稳定后，作业人员方可开始进入作业点。	
现场主要问题		整改结果:	
开始 2023年03月3日 9时 0分		结束 2023年03月3日 15时 0分	
旁站时间		对 应 作 业	
开始前入、机、料、法、环良好。		作业完成后“工完、料净、场地清”。	
复查意见:		复查意见:	
监理指令:		复查意见:	

旁站监理人员(签名): 李小忘

作业负责人(签名):

罗朝



设备材料开箱检查记录表

编号 KX01-002

2 工程名称	天津耀皮玻璃有限公司光伏发电项目		开始日期	2023.03.03	
产品来源	中玻	合同号			
产品名称	组件	合同数量			
型号规格	530W	到货数量			
制造厂商	隆基	总箱(件)数			
厂商国别	中国	到货时间			
唛头号		存放地点	料场		
检查内容	检 查 结 果: 合格				
外包装	包装及密封完好	缺件登记: 无			
外观检查	外观无损伤				
铭牌核对	符合要求				
型号核对	规格、型号符合要求				
文件资料名称	检查结果	份数	接收人	日期	结论
质保书或合格证	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全
原产地证书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全
装箱清单	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全
出厂试验报告	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装使用说明书	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要	1		3.3	☒ 齐全 ☐ 不齐全
安装图纸及资料	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
备品备件	☒ 有 ☐ 无 ☐ 不需要				☒ 齐全 ☐ 不齐全
开箱检查结论: 有稍微色差					
处理意见:		开箱负责人(签字):		日期: 2023.03.03	
		罗朝			
参加开箱单位及人员签字:		开箱负责人(签字):		日期:	
罗朝 李立志					

注 1. 设备材料开箱检查由监理单位项目部组织, 开箱负责人由总监理工程师/专业监理工程师担任。

