

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 13 日

天气：晴

星期：二

气温：-6~5℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查连接线敷设绑扎质量安全。 2、检查逆变器直流侧接线质量安全。 发现问题及处理情况： 1、现场施工垃圾未及时清理，已要求立即整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、裸线车间屋面组串连接线敷设绑扎。 2、裸线逆变器直流侧接线。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员8人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:赵旭超	