

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：六

气温：-6~-1℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查并网柜出线电缆接线质量安全。 2、检查穿线孔洞封堵质量。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 益 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、并网柜出线电缆接箱变低压母排。 2、并网柜穿线孔洞封堵，下墙桥架整改。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员6人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	张献兵	
记 录 人： 张 献 兵	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	