

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 19 日

天气：晴

星期：一

气温：-3~-7℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查桥架盖板安装质量安全。 2、检查逆变器遮阳棚安装质量安全。 发现问题及处理情况： 1、无	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 益 明 电 力 建 设 有 限 公 司	1、逆变器遮阳棚安装。 2、屋面桥架盖板安装。
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工 人员4人	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）:赵旭超