

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 6 日

天气：阴

星期：二

气温：-2~9℃

工程名称:江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查直流电缆敷设质量安全。 2、检查连接线穿管质量安全。 3、检查并网柜接线质量安全。 发现问题及处理情况： 1、并网柜电缆洞口没有电缆保护措施，要求现场整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏益明电力建设有限公司	1、镀锌支架光伏组串直流电缆敷设。 2、电缆车间屋面组串连接线穿管。 3、并网柜电缆接线。	
施 工 人 员、 机 械 情 况		施工人员8人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		张献兵	
记录人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	