

监 理 日 志

日期：2022 年 12 月 9 日

天气：阴

星期：五

气温：2~12℃

工程名称：江苏南瑞银龙电缆有限公司 3MWp 屋顶分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	监理工作情况： 1、检查逆变器电缆接线质量安全。 2、检查连接线穿管质量安全。 发现问题及处理情况： 1、无		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 益明 电力 建设 有限 公司	1、裸线车间屋面组串连接线穿管。 2、裸线逆变器交流侧电缆接线。	
施 工 人 员、 机 械 情 况	施工人员8人		
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张献兵	
记 录 人： 张献兵		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：赵旭超	