

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 20 日 星期 一			天气	阴转多云	气温	0-12度
监理人员动态：				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态： 10人							
施工机械动态：							
施工进度情况	检查 隐裂检测、落地检。 检查 珙山龙泉村支架安装 检查 东白湖 整改。						
检查发现的问题	无						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人： 徐存辉				总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 21 日 星期 二	天气	晴	气温	1-7度
监理单位动态：	2人检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	19人				
施工机械动态：					
施工进度情况	检查 璜山镇泉村村委支架安装 检查 东白湖整改情况				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 22 日 星期 三		天气	晴	气温	1-10 度
监理人员动态：	2 人 检查		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	19 人					
施工机械动态：						
施工进度情况	检查瑞山龙泉村村委支架安装 检查瑞山镇政府光伏区三个					
检查发现的问题	龙泉村村委无问题。 镇政府需全面整改。					
处理措施、意见、结果	业主王昌平处理。					
协调内容或其他	接送业主来回 70 多公里，汉庭酒店。					
记录人：	徐存辉			总监（总监代表）签阅：		

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 23 日 星期四	天气	阴	气温	1-8℃
监理人员动态：	2人检查	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	68人				
施工机械动态：					
施工进度情况	检查化工厂光伏. 参加人员监理. 2人 业主王昌平. 检查瑞山龙泉村.				
检查发现的问题	化工厂. 问题 9 条. 因年前施工的. 不在本项目内				
处理措施、意见、结果	业主处理.				
协调内容或其他	接送业主来回 70 多公里. 汉庭酒店.				
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 02 月 24 日 星期 五	天气	雨	气温	1-11 度
监理人员动态： 2 人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度情况	整理黄岩政府、化工厂的两天检查结果，发给业主王昌平。				
检查发现的问题	问题隐患严重。				
处理措施、意见、结果	因为是年前施工的，还不在此 10 兆瓦之内，属帮忙，所以没出项目单。				
协调内容或其他	开第三次监理例会，跨山镇项目部。				
记录人：徐存辉		总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 25 日 星期 六	天气	晴	气温	1-13度
监理人员动态：	2人 检查	材料进场、见证取样、合格情况： 无			
施工方人员动态：	20人				
施工机械动态：					
施工进度情况	谈山村村民房正在安装支架				
检查发现的问题	屋檐防水处理困难				
处理措施、意见、结果	确保无漏水				
协调内容或其他	做会议纪要、发函至、监理公司联系单、 整理资料、开车27公里办公、大虞、璜山				
记录人：	徐存辉	总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制