

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 08 月 05 日 星期 三		天气	晴	气温	26~32℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况	1. 施工资料整理报审。 2. 数据异常电站现场排查。				
检查发现	的问题	无				
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：322			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 6 日 星期 日	天气	晴	气温	28-34℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：2人					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	1. 施工过程资料整理报审。 2. 数据异常电站现场排查。				
检查发现 的问题	无				
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人：陈伟		总监（总监代表）签阅：王卫			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 7 日 星期 一		天气	晴	气温	26~33℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：8人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况 1. 东白湖镇陈蔡社区老供销社整改消缺。 2. 安全文明施工巡视检查。					
检查发现	的问题 安全设施落实到位，安全情况可控。					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：陈伟			总监（总监代表）签阅：王立			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 8 日 星期 二		天气	大雨	气温	24~30℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	1. 项目部仓库物资盘点、					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	大雨停工。					
记录人：张伟			总监（总监代表）签阅：[Signature]			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 9 日 星期 三		天气	晴	气温	28~35℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：6人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况 1. 东白湖陈荣社区老供销社在整改线路。 2. 马剑镇金沙村村部漏雨整改。 3. 电网公司装表并网。					
检查发现	的问题 无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：孙伟			总监（总监代表）签阅：王成			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 10 日 星期 四		天气	晴	气温	24~32℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	1. 数据异常电站现场排查。 2. 电站数据包现场收集。 3. 材料供应商资质报审。					
检查发现	无					
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：孙伟			总监（总监代表）签阅：王			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 8 月 11 日 星期 五		天气	晴	气温	26~34℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：2人 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工部位	进度情况	1. 数据异常电站现场核实。 2. 监理例会。				
检查发现	的问题	无				
处理措施、	意见、结果					
协调内容	或其他					
记录人：张伟			总监（总监代表）签阅：王立			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建