

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 3 日 星期 六			天气	晴	气温	28~38℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：4人 施工机械动态：				材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	1. 材料转运盘点。 2. 资料整理报审。 3. 今日现场未施工。						
检查发现的问题	无						
处理意见、措施、结果							
协调内容或其他							
记录人：陈坤				总监（总监代表）签阅：孔志			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 4 日 星期 四		天气	晴	气温	26~36℃
监理人员动态：1人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：4人						
施工机械动态：						
施工进度情况 施工部位	1. 材料、设备转运盘点。 2. 资料整理报审。 3. 今日现场未施工。					
检查发现的问题	内页资料报审滞后。					
处理意见、措施、结果	已要求施工单位及时整改。					
协调内容 或其他						
记录人：张伟			总监（总监代表）签阅：王强			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 6 月 5 日 星期 一	天气	晴	气温	28~36℃
监理人员动态：1人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：4人					
施工机械动态：					
施工进度情况	1. 材料、设备转运盘点 2. 资料整理报审 3. 今日现场未施工。				
检查发现的问题	无				
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他					
记录人：陈伟		总监（总监代表）签阅：王成			

江苏省建设厅监制



扫描全能王 创建