

监 理 日 志


日期：2023 年 03 月 22 日

天 气：中雨转阴

星期：三

气 温：17/12℃

项目名称：分宜晶航新能源有限公司 8.4MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	大雨过后施工现场巡视检查，个别边坡处存在基础下沉现象，已经通知施工单位进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江甬坤能源科技有限公司	无人施工
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 	总监理工程师 / 总监理工程师代表（签字）： 	