

监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 13 日

天气：阴天

星期：二

温度：5~18℃

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、好德物流丙类仓库屋面基础质量检查，发现个别基础有蜂窝、麻面现象，现场要求施工方立即进行整改； 1、整理资料；	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中建凯德 电子工程 设计有限 公司	1、好德物流丙类仓库屋面基础拆模； 2、好德物流常温商品仓库屋面防水施工； 2、施工人员 20 人，管理人员 4 人；
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	刘德文	
记 录 人： 刘 德 文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	