

# 监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 28 日

天气：多云

星期： 日

温度：22~32℃

工程名称：上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、现场施工质量检查，现场发现局部组件有遮阴现象，要求施工方立即整改，并下发了整改通知单； 2、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中建凯德电子工程设计有限公司	1、京东丙类仓库直流电缆敷设； 2、接地焊接，支架整改； 3、现场施工 12 人，管理 3 人。
其它事项		
本日现场监理人员	刘德文	
记录人：刘德文	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	