

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 03 月 10 日	星期五	天气情况	晴	温度 17-28℃
施工部位	原料棚（一）				
出勤人数	施工人员：15 人 管理人员：6 人				
施工机械	叉车一辆				
工作情况	施工进度 情 况	夹具组装、定位放线			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况	第一批组件到货 4 车（3630 片）			
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	1、整理监理资料 2、巡视夹具组装 3、组件到货检查、外观 无破损			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	疫情管控	无			
填 报 人	王劲		审 核 人	闫鑫	

监理工程日报影像

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日期	2023年03月10日	星期五	天气情况	晴	温度 17-28℃
安仁湖南万华板业 5.98MWp屋顶 分布式光伏项目 施工区域：原料棚（一） 施工内容：组件到货 拍摄时间：2023.03.10 08:31 地点：湖南省郴州市安仁县 灵官镇·安仁灵官工 业区 今日水印 —相机—					
填报人	王劲	审核人	闫鑫		