

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 03 月 21 日	星期二	天气情况	晴	温度 12-25℃
施工部位	秸秆板车间、原料棚（四）、削片间				
出勤人数	施工人员：15 人 管理人员：6 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	秸秆板车间、原料棚（四）、削片间夹具、支架安装、清洗系统安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况	夹具补发 5 箱（900 个）			
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	1、整理监理资料 2、巡视秸秆板车间、原料棚（四）、削片间夹具、支架安装			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	疫情管控	无			
填 报 人	王劲		审 核 人	闫鑫	

监理工程日报影像

工程名称：安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日期	2023 年 03 月 21 日	星期二	天气情况	晴	温度 12-25℃
  安仁湖南万华板业 5.98MWp屋顶 分布式光伏项目 施工区域: 原料棚（四） 施工内容: 支架安装 拍摄时间: 2023.03.21 09:35 地点: 湖南省郴州市安仁县 灵官镇·安仁灵官工业区 今日水印 - 相机 -					
填 报 人	王 劲		审 核 人	闫 鑫	