

监 理 日 志

工程名称： 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023 年 04 月 05 日 星期 三	气候	多云	气温	8-14℃
监理单位 动态：2 人，			材料进场、见证取样、合格情况 钢板镀锌层检测		
施工方人员动态：管理员 0 人，施工人员 0 人。					
施工机械动态：					
施 工 部 位 进 度 情况	未施工				
监 理 今 日 工 作 内容	钢板镀锌层进行检查，图纸要求 70，实际测量 120，检查合格				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理措施， 意见、结 果					
协 调 内 容 或 其他					
记录人	苏航		总监签阅		