监 理 日 志

工程名称:天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目(二期 70MW)

日期	2023	3年 <u>07</u> 月 <u>12</u> 日星期 <u>三</u>	气候	阴	气温	28-35℃
监理人员	动态:	3人 巡视检查	材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态:管理员 3 人,施工人数 105 人						
施工机械动态:焊机2台,吊车2台,运输船(组						
件) 6艘,	安装的	船6艘,运桩船3台				
施工部位进情况	升压站: 1、电缆沟防火封堵 2 处。2、保信子站联调完成,设备对点调试完成。湖内 1、					
	27 区运桩、打桩 93 根。2、3 号码头卸桩 4 车 10 米 100 根。电气今日工作内容: 1、29 区					
	直流电缆敷设 350 米(已敷设 11 根)、汇流箱直流电缆头制作 4 个已完成。2、28 区阵列					
	之间接地扁钢焊接 60 处。3、30 区汇流箱安装 8 台。4、29 区汇流箱 4 平方线接续 2 台已					
	完成。5、28 区逆变器直流电缆头制作 5 个已完成。6、32 区立柱焊接 90 处湖外 1、33 区					
	 水挖补桩 32 根,40 区打桩 81 根。2、2 号码头卸桩 149 根。电气工作内容:1、36 区光伏					
	 组件安装 4 个阵列 208 块,组件支架安装 5 个阵列。2、39 区柱头焊接 101 处,檩条安装					
	19 个阵列。					
监理今 日工作 内容	施工现场巡视,检查施工现场安全。					
检查发 现的问 题及处	下达安全联系单关于高温作业事宜					
理措施, 意见、结果	进行资料整理整改汇总					
协 调 内 容或 其他						
记录。	人	苏航	À	总监签阅		