

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 01 月 07 日 星期二	气候	雾转晴	气温	-2-12℃
监理人员动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态:	35人 焊工34人				
施工机械动态:	叉车1台 运输吊机1台 引孔机1台				
施工部位进度情况	25# 光伏区拆除彩钢瓦 25# 直流电缆敷设。 35# 接地线安装。 38# 接地线安装。 38# 组件间接地安装, 桥架 38-24 安装。 41# 接地线安装。 42# 盖板安装。 升压站: 主变区整理。 线路: 盖板安装。 1MW: 引孔施工, 转运管板。				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	- = 本标段例行巡检 检查施工质量和施工安全。 雾霾天气, 要求施工班组做好安全防护。 25# 光伏区拆除不彻底, 做好防腐, 记切要求全部完工。 资料整理, 审查总包资料。				
记录人	大... 王	总监签阅	王立杰		

扫码使用

夸克扫描王



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 01 月 10 日 星期三	气候	阴	气温	-3-6℃
监理单位动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况 线材 到货 300×70×9mm 到货 1.13			
施工方人员动态:	35人 管理人员 24人				
施工机械动态:	2台 打桩机 1台 运料车 1台				
施工部位进度情况	25区 直流电柜安装 26区 光伏板安装 35区 接地线安装 38区 桥架安装 40区 故障排查 42区 组件间接地安装 接地线安装 41区 接地线安装 1.1.1. 线材、转运车。				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	- = 未段例行巡检 检查施工安全和施工进度 审查乙方资料。整理监理资料				
记录人	王立杰	总监签阅	王立杰		

