

监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 01 月 21 日 星期二	气候	阴	气温	4-6℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 20人 施工队 3人					
施工机械动态: 2台					
施工部位 进度情况	38# 桥架安装 1MW 支架安装				
检查发现问题 及处理措施、 意见、结果	现场检查已完工, 对质量进行 飞边初验。				
记录人	孙 志	总监签阅	王 志		



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 01 月 22 日 星期 一	气候	P14	气温	0--7℃
监理人员动态: 1人		材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态: 201人 管理人员 2人					
施工机械动态: 2台 1台					
施 工 部 位 进 度 情 况	湖外光伏区缺陷整改 1MW支架安装 桁架安装				
检 查 发 现 的 问 题 及 处 理 措 施, 意 见、结 果	1MW区域例行巡检 天气寒冷要求施工人员做好安全防护 验收 23. 24. 25 区 (单位工程验收)				
记录人	方 小 兵		总监签阅	王 卫 杰	



监 理 日 志

工程名称: 天长市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目 (二期 70MW)

日期	2024 年 01 月 23 日 星期二	气候	多云转晴	气温	0-12				
监理人员动态:	1人	材料进场、见证取样、合格情况							
施工方人员动态:	30人 监理方2人								
施工机械动态:	2台22								
施工进度情况	25区 诉缺 38区 主杆大吊杆 (1MW) 支架安装 附件安装 1. 附件外 2. 附件内 3. 附件外								
检查发现问题及处理措施、意见、结果	一二标段例行检查 天气寒冷, 附件做好安全防护 附件 23-24-25区 (附件内)								
记录人	刘小东	总监签阅	王三杰						

