

监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目)

2023 年 08 月 01 日 星 期: 二	天气: 小雨转阴	气温: 26-31
监理人员动态: 1 人	材料进场、见证取样、合格情况:	
施工人员动态: 8 人		
施工机械动态:		
施 工 进 度 情 况	2 号厂房接地装置制作, 组串 MC4 插头压接, 逆变器安装, 业主要求新增检修通道安装, 清理施工现场。	
检 查 发 现 的 问 题	巡视施工现场, 一名工人未佩戴安全帽, 个别组件跨接线用自攻螺栓连接, 不符合规范要求。	
处 理 措 施、 意 见、	已要求整改。	
协 调 内 容 及 其 它	(此区域为空白)	
记录人	王洪伟	总监签阅 夏新华