

# 监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目 )

|                      |                      |                 |           |
|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|
| 2023 年 08 月 18 日 星期五 |                      | 天气: 小雨          | 气温: 26-32 |
| 监理人员动态: 1 人          |                      | 材料进场、见证取样、合格情况: |           |
| 施工人员动态: 4. 人         |                      |                 |           |
| 施工机械动态:              |                      |                 |           |
| 施工进度情况               | 储能基础圈梁、构造柱、挑檐支模浇筑完成。 |                 |           |
| 检查发现的问题              | 巡视检查, 无违章行为。         |                 |           |
| 处理措施、意见、             |                      |                 |           |
| 协调内容及其它              |                      |                 |           |
| 记录人                  | 王洪伟                  | 总监签阅            | 夏新华       |