

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 10 日

天气：晴

星期：日 气温：10℃—28℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看餐厅屋面槽钢防腐刷漆情况； 2、查看 4#公寓楼屋面槽钢焊接情况； 3、组织召开监理例会并记录；	
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	楼面：4#公寓楼、餐厅 1、4#公寓楼屋面槽钢焊接完成； 2、餐厅屋面表面刷漆完成； 3、施工人员 5 人，管理 2 人。
其它 事项	安全技术交底已落实完成	
本日现场监理人员：		徐文平
记录人：徐文平		总监理工程师：