

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 11 日

天气：晴

星期：一 气温：10℃—29℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看 4#屋面槽钢防腐刷漆情况； 2、查看聚乙烯醇事故池接地沟开挖准备事宜；		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	楼面：4#公寓楼、 1、4#公寓楼屋面槽钢防腐刷漆完成； 2、施工人员 5 人，管理 2 人。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	